



SANITAS LABORATORIUM SERVICES B.V.

RAPPORTAGE IDENTIFICATIE ASBEST

BOOT Organiserend Ing.buro B.V. (2)
T.a.v. de heer R.J. Huisman
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1518488/1/1.1

Datum rapportage : 10-06-2015
Datum analyse : 10-06-2015
Datum ontvangst : 10-06-2015

Uw referentie : P15-9026-179
Aantal monsters : 1
Pagina : 1 van 1

Analyse methode : conform NEN 5896 (Polarisatie Microscopie) (Q)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing.buro B.V. (2)
Monstergegevens : Alliander, asbest, MSR's type A (vanaf 1 maart 2015): 5000607 MSR Stephensonstr.

M	Monsteromschrijving	Materiaal	Asbestsoort (m/m%)				HB
			CHR	AMO	CRO	OVE	
1	5000607-005; 5000607-005; S120910843	Isolatieplaatje	30-60	-	-	-	Nee

Toelichting bij de tabel:

Aangetroffen asbest ingedeeld in klassen: <0,1 / 0,1-2 / 2-5 / 5-10 / 10-15 / 15-30 / 30-60 / >60

M = Monsternummer	OVE = Overige soorten (Tremoliet, Actinoliet, Anthofylliet)
m/m% = gewichtsprocenten	HB = Hechtgebonden (volgens NEN 5896, vigerende versie)
CHR = Chrysotiel	pos = asbest aanwezig, echter niet in percentage uit te drukken
AMO = Amosiet	n.v.t. = niet van toepassing
CRO = Crocidoliet	- = Niet aantoonbaar (conc. < 0,1%)

Opmerkingen:



- Q = analyse valt onder de scope van de RVA Testen accreditatie onder nr. L568
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op de aangeboden monsters
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd

Sanitas Laboratorium Services B.V.
Peter Toonstra, Laboratorium Manager



Elementenoverzicht

Element	Isolatieplaatje
Code	5000607-005
Referentie code	
Bereikbaarheid	na ontmanteling installatie
Bevestiging	geklemd
Structuur	Niet hechtgebonden
Afgeschermd	Nee
Conditie	licht beschadigd of verweerd
Risicoklasse	3 (2)
Analyse	chrysotiel 30 - 60 % (cert.1518488/1/1.1)



Element locatie(s)

Adres	Gebouw	Ruimte	Hoeveelheid
-	Gebouw I	LS ruimte	51 stuk(s)

Opmerking Het betreft isolatieplaatjes tussen porseleinen afstandhouders en achter de voeding van het LS rek. Indien de isolatieplaatjes zonder te bewerken m.b.v. een glovebag verwijderd kunnen worden, kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden in SMA-rt risicoklasse 2. Als dit niet mogelijk is dan vallen de werkzaamheden in SMA-rt risicoklasse 3.